

10343 LOG200 PDF data logger za temperaturu

DJELOVI

1. USB poklopac
2. USB konektor
3. LCD zaslon
4. LED zeleno/crveno svjetlo
5. senzor
6. pretinac za bateriju
7. MODE tipka
8. START/STOP tipka
9. zidni držač

PRIKAZ


10. mjerne jedinice (1. red)
11. očitanje mjerena (1. red)
12. mjerne jedinice (2. red)
13. očitanje mjerena (2. red)
14. prosječna, minimalna i maksimalna temperatura
15. status baterije , USB veza , snimanje , tijekom softverskog podešavanja , ispravan prekid rada (bez simbola) neispravan prekid rada (bez simbola)

ZNAČAJKE

Pohranjivanje (snimanje) temperature, praćenje alarma, prikazivanje temperature, USB priključak (izlazni PDF dokument), prikaz MIN/MAX temperature, prikaz prosječne temperature.

SADRŽI

Data logger, zidni držač, baterija 3.6 V, USB poklopac, 2 x vijak i tipla.



PRIMJENA

Kontrola uvjeta u transportu, skladištima ili drugim procesima koji zahtijevaju praćenje temperature.

VAŽNA NAPOMENA

Baterije tip LS 14250 3.6V proizvođača SAFT su **jedine autorizirane** od strane proizvođača uređaja. Prije upotrebe uklonite zaštitnu foliju sa zaslona. Baterija je već umetnuta i uređaj je spreman za korištenje.

Pritiskom na bilo koju tipku ili pomicanjem uređaja prije prvog korištenja na zaslonu se na 2 sekunde prikazuje FS (engl. *factory setting*, tj. tvorničke postavke), a zatim su izmjerene vrijednosti prikazane 2 minute. Tada se zaslon uređaja isključuje, a pomicanjem ili pritiskom na bilo koju tipku zaslon se ponovno aktivira.

TVORNIČKE POSTAVKE

Interval snimanja podataka : 15 min

Interval mjerena:

- tijekom snimanja interval snimanja i interval mjerena su isti
- ako uređaj ne snima podatke, onda je prvih 15 minuta interval mjerena 6 sekundi, a sljedećih 24h interval mjerena je 15 minuta (ako se uređaj pomakne ili pritisne bilo koja tipka, onda počinje ponovo s intervalom od 6 sekundi)

Start: pritiskom na tipku

Stop: priključivanjem na USB vezu s računalom

Alarm: isključen

Odgoda alarma: 0 sek

Prikaz očitanja na zaslonu: uključeno

Način rada za uštedu energije: uključeno

Korištenjem LogConnect softvera ove postavke mogu se promijeniti.

NAČIN RADA ZA UŠTEDU ENERGIJE

Zaslon se ugasi nakon 2 minute neaktivnosti pri čemu uređaj i dalje radi.

WINDOWS SOFTVER

Uređaj se može koristiti bez softvera, no postoji besplatna Windows aplikacija LogConnect za preuzimanje. Korištenjem tog softvera može se promijeniti interval mjerjenja, odgoditi početak snimanja, podesiti alarm i neke druge parametre. Na poveznici:

www.dostmann-electronic.de


odaberite Downloads / Software / 5005-0200_LOG200 / Software /.

Za promjenu postavki uređaj mora biti USB-om povezan s računalom.

PRVO KORIŠTENJE / POČETAK SNIMANJA PODATAKA



Pritisnite START tipku (8) na 2 sekunde. Čuti će se zvučni signal i prikazati datum i vrijeme na 2 sekunde.



da je počelo snimanje podataka.



Svake 3 sekunde izmjenjuju se zasloni:



VAŽNA NAPOMENA

Uređaj počinje mjeriti pritiskom na tipku, a završava priključivanjem USB priključka. Izmjerene vrijednosti se automatski prikažu u PDF dokumentu kojeg morate pohraniti jer će se daljinom upotrebotom uređaja izmjerene vrijednosti zamijeniti novima. Ako je otvorena aplikacija LogConnect, podaci će se automatski pohraniti. Također će se nakon završetka snimanja podataka obrisati pohranjene vrijednosti minimalne, maksimalne i prosječne temperature.

ZAVRŠETAK SNIMANJA / KREIRANJE PDF DOKUMENTA

Priklučite uređaj USB-om na računalo. Uključit će se zvučni signal u trajanju od 1 sekunde. Sve dok se ne kreira PDF dokument, treperit će zeleno LED svjetlo (do 40 sekundi). Sa zaslona će nestati simbol za snimanje ►. Uređaj će se na računalu prikazati kao prijenosni disk LOG200. Otvorite PDF i pohranite ga jer će se sa sljedećim korištenjem uređaja ti podaci obrisati ukoliko ne koristite LogConnect softver.

STOP TIPKA

Prema tvorničkim postavkama podaci se prestaju snimati priključivanjem na USB vezu s računalom (START/STOP tipka (8) završava snimanje ako se podesi pomoću softvera LogConnect).

MODE TIPKA: AVG, MIN, MAX

1. funkcija: Uzastopnim pritiskom na MODE tipku (7) prikazuju se prosječna, minimalna i maksimalna vrijednost te Auto način rada u kojem se minimalna i maksimalna vrijednost izmjenjuju svake 3 sekunde.



postotak
iskorištene
memorije,



datum



i vrijeme.

2. funkcija: Tijekom snimanja moguće je dodati označu pojedinih očitanja. U tu svrhu pritisnite MODE tipku (7) na 2,5 sekunde. Kada je očitanje označeno javlja se kratki zvučni signal. Za resetiranje maksimalnih, minimalnih i prosječnih vrijednosti pritisnite MODE tipku (7) na 5 sekundi. Kada je resetiranje uspješno čuje se dulji zvučni signal (tijekom resetiranja također će se pohraniti oznaka). Oznake se prikazuju na grafu koji se ispisuje u PDF dokumentu.



ZAMJENA BATERIJA

Koristite baterije tip LS 14250 3.6V proizvođača SAFT. Kovanicom okrenite poklopac baterije za 20° nalijevo. Zamijenite staru bateriju novom. Uspješna zamjena baterija završava upaljenim LED svjetlima te kratkim zvučnim signalom.

Provjerite jesu li ispravni datum i vrijeme te ih podešite ako je potrebno.

Kad se pojavi oznaka , uređaj će ispravno raditi još 10 sati. Zamijenite bateriju.

Kad se pojavi oznaka , baterija je u potpunosti potrošena i uređaj ne radi. Zamijenite bateriju.

POSTAVLJANJE DATUMA I VREMENA*

Nakon zamjene baterija uređaj automatski ulazi u način rada za postavke datuma, vremena i intervala. Ako se ne pritisne niti jedna tipka u periodu od 20 sekundi, ostaju datum i vrijeme od zadnje pohrane.



Pritisnite N ako ne želite mijenjati datum i vrijeme. U suprotnom pritisnite Y.

MODE tipkom (7) povećavate vrijednosti, a START tipkom (8) prelazite na sljedeću vrijednost (datum -> vrijeme -> interval).

Pritisnite Y kako bi spremili promjene, a u suprotnom pritisnite N.

OBAVIJESTI ALARMA

Ako su izmjerene vrijednosti izvan odabranog raspona, svakih 30 sekundi:

- čuje se zvučni alarm
- crveno LED svjetlo upali se svake 3 sekunde
- na zaslonu se pojavljuje oznaka X
- oznaka X ispisuje u PDF dokumentu

Granične vrijednosti mogu se podešiti softverom.

Oznaka X nestaje sa zaslona kada završi snimanje podataka.

Ako crveno LED svjetlo treperi svake 4 sekunde, potrebno je zamijeniti baterije.

Ako crveno LED svjetlo treperi 2 puta svake 4 sekunde, dogodila se hardverska greška.

SPECIFIKACIJE

Raspon/rezolucija temperature:

-40 ... +70°C / 0.1°C

Memorija: 150000 mjerena (temperatura i pokret)

Sučelje: USB

Dimenzije: 91.5 x 42 x 20 mm

Masa: 83g

Baterije: 1 x 3,6V litij ½ AA

OZNAKE UREĐAJA

- CE – proizvod zadovoljava zahtjevima EEC propisa i testiran je specificiranim metodama
- EN 12830
- EN 13485
- prigodno za skladišta (S), transport (T), skladištenje i dostavu hrane (C), klasifikacija točnosti 1 (-30 ... +70°C)
- sukladno EN 13486 preporučamo kalibraciju jednom godišnje

BRZI START s tvorničkim postavkama



datum početka snimanja vrijeme HHMMSS

LOG220_16099908 2016-09-27T103123.PDF

LOG220 SN 16099908 V 04.00

TEST LOG200

Test FW 4.00 Beta
20.10.2016



uspješno mjerjenje, a u suprotnom se pojavljuje X

Konfiguration/Configuration

Benutzer/Operator

Intervall/Interval

Start möglich durch/Start possible by

Startverzögerung/Start delay

Stop möglich durch/Stop possible by

Alarmverzögerung/Alarm delay

Temperatur/Temperature

Feuchtigkeit/Humidity

Rel. Luftdruck/Rel. air pressure

WD
00:00:30
Taste/Button
00:00:00
USB Verbindung/USB connect
00:00:00
Alarm unten/Alarm low
20.0 °C
4.0 %rH
990.0 hPa

Alarm oben/Alarm high
30.0 °C
70.0 %rH
1030.0 hPa

unaprijed postavljeni parametri

Zusammenfassung/Summary

Startzeit/Start time

Stop Zeit/Stop time

Datensätze/Records

Taupunkt/Dew point

Temperatur/Temperature

Feuchtigkeit/Humidity

Rel. Luftdruck/Rel. air pressure

27.09.2016 10:31:27
27.09.2016 12:43:27
265
Min Avg Max
13.9 °C 14.1 °C 16.2 °C
23.6 °C 25.1 °C 26.3 °C
49.9 %rH 50.7 %rH 55.9 %rH
1004.9 hPa 1005.0 hPa 1005.3 hPa
Anzahl/Count 0

Start durch/Start by Taste/Button
Stopp durch/Stop by USB Verbindung/USB connect
Dauer/Duration 02:12:00
Höhe 0.NN/Altitude ASL

pregled izmjerениh rezultata

Alarm/Alarm

Rel. Luftdruck/Rel. air pressure **

Taupunkt/Dew point *

Feuchtigkeit/Humidity *

Bewegungssensor/Move sensor

Temperatur/Temperature

Markierung/Mark

30.0 °C
1006.0 hPa

57.5 %rH

25.0 °C
1005.5 hPa

55.0 %rH

20.0 °C
1005.0 hPa

52.5 %rH

15.0 °C
1004.5 hPa

50.0 %rH

10.0 °C
1004.0 hPa

47.5 %rH

MOV

0

27.09.2016
10:31:27

27.09.2016
11:01:27

27.09.2016
11:31:27

27.09.2016
12:01:27

27.09.2016
12:31:27

27.09.2016
13:01:27

graf izmjereni vrednosti

indikacija pomicanja uređaja (s datumom i vremenom)

Signature

potpis

* samo LOG210/LOG220

** samo LOG220